

令和5年度 飯塚市通学路交通安全対策プログラム 対策箇所一覧表

令和6年1月

年度	番号	学区	主管	箇所名	状況(現在の危険な状況)	対策等の状況	
						対策(予定)内容	具体的な対策(予定)、進捗状況等
H30	1	飯一	市	飯塚第一中学校前の河川の堤防道路	通行車両が多く、歩道がないため危険	歩道の設置	市:令和2年度から年次計画にて整備中
	2	二瀬	市	西伊岐須交差点から、日本タンクステン飯塚工場へ抜ける道	路側帯はあるが、交通量が多く、道幅が狭いため、車の離合時に危険	グリーンベルトの整備	市:グリーンベルト設置済み。 完了
	3	鎮西	国	国道201号線(八木山小付近)	途中から歩道がなく危険	歩道の設置	国:令和4年10月に側道橋(歩道)の設置済み。 完了
	4	穂東	市	平恒橋付近	交通量が多く、横断歩道もないため危険	交差点西側間口のコンパクト化	市:交差点の西側間口のコンパクト化を路面標示で実施済み。 完了
R1	1	鎮西	市	大日寺交差点～花瀬交差点	歩道狭隘のため危険	歩道幅員の拡幅	市:一部区間整備完了、残区間は継続協議
	2	穎田	県	県道北九州小竹線(飯塚市勢田)	歩道がなく危険	歩道の設置	県:歩道設置済み。 完了
	3	庄内	県	県道口の原稲築線(飯塚市大門～元吉)	歩道がなく危険	歩道の設置	県:道路改良事業を実施中
	4	庄内	県	県道鶴三緒田川線(飯塚市山倉～入水)	歩道がなく危険	歩道の設置	県:歩道を設置済み。 完了
	5	穂西	県	県道高田天道停車場(飯塚市津原～椋本)	歩道がなく危険	歩道の設置	県:道路改良事業を実施中
	6	筑穂	県	県道大分太郎丸線(飯塚市北古賀)	歩道がなく危険	歩道の設置	県:道路改良事業を実施中
R2	1	飯一	市	立岩小学校東側交差点	横断歩道がなく危険	交差点西側間口のコンパクト化	市:交差点の西側間口のコンパクト化を路面標示で実施済み。 完了
	2	飯一	市	飯塚小学校正門前道路	路側帯はあるが、交通量が多く危険	グリーンベルトの整備	警察:横断歩道の塗りなおし完了。 市:グリーンベルト設置済み。 完了
	3	飯二	市	飯塚東小学校北側道路	歩道がなく危険	道路幅の拡幅(歩道の設置)	市:令和4年度から年次計画にて整備中
	4	庄内	県	県道鯉田停車場有井線(飯塚市有井)	歩道がなく危険	歩道の設置	県:歩道設置事業を実施中
R3	1	飯一	警察 市	立岩小学校下駐車場入り口付近の交差点	交差点周辺の道路標示が消失している。	道路標示の補修	警察:停止線の補修完了 市:道路標示の補修予定
	2	幸袋	市	小中一貫校幸袋校前の通学路	交通量が多く、路地や車の陰からの飛び出しがあり危険性が高い。	道路標示・道路標識の作成、グリーンベルトの拡幅	市:道路標示の設置予定、グリーンベルトの拡幅予定
	3	庄内	県	赤松橋交差点から綱分栄町交差点に向かう道路及び赤松交差点付近歩道	歩道が狭い部分と歩道がない部分があり、通学に危険性がある。	歩道の整備	県:歩道設置事業を実施中
R4	1	二瀬	警察 市	伊岐須小学校の北門前の清水谷団地に向かう道路	横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	警察:横断歩道の設置を検討 市:登り坂付近の見通しの改善は完了
R5	1	飯一	県	立岩交差点北側グッデイ前道路	交通量が非常に多いが、幅員が狭く中央線がないため、車が離合する際に歩行者にとって危険な状態にある。	歩道の設置	県:歩道設置を検討